


Løsning vedr. Fagor der smider vand i siden ved lågen.

Hvis maskinen smider vand ud af frontlågen, så skyldes det sandsynligvis at dette lille reservoir bliver overfyldt. Det kan der være flere årsager til:


1. Skidt ved lågen der går at for meget vand ender i sideløbet fremfor tilbage i karret.
2. At maskinen hælder forover (så stillefødder i front justeres højere)



Er ovenstående ikke forklaringen er der 2 step for at mindske muligheden for overløb fra karret.


Punkt 1

Hvis denne bakke hælder ud mod opvaskemaskines yderside, skal der fra indersiden at vaskekarret presses opad med en skruetrækker, så hældningen bliver ind mod midten. Her er der nemlig returløb direkte ind i vaskekarret i stedet for det lukkede reservoir. Husk at gøre dette i begge sider



Punkt 2

**Fra indersiden af vaskekarret bores et lille hul skråt ud mod det lille reservoir.
Meningen er at vandet fra det lille reservoir (til venstre) kan løbe tilbage i
karret direkte fra reservoiret.**



HUSK AT GØR BEGGE DELE I BEGGE SIDER